ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 61517FA48BBFFD8FB1DBCF9DC4E0C7F1
Владелец: Шитов Алексей Владимирович
Действителен: с 22.09.2025 до 16.12.2026

Утверждаю:
должность Заместитель председателя статс- секретарь
комитета Ивановской области по лесному хозяйству
ф.и.о. А.В. Шитов
дата 22.10.2026

# Акт
## лесопатологического обследования N 122-2026

лесных насаждений ОГКУ «Пучежское лесничество» (лесничество)
Ивановская область (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный [V]
2. Инструментальный [ ]

Место проведения

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Верхнеландеховское Уч-вое | | 103 | 4 | 3,2 | 1 | 2,2 |
| | | | | | | |

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 2,2 га.

Кадастровый номер участка: 37:01:000000:1
(для участков, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, аренду)

Документ о праве пользования:

Договор аренды от 27.10.2011г. б/н
Заготовка древесины
(тип документа о праве пользования, дата, номер, вид разрешенного использования лесов)

1. Визуальное (рекогносцировочное) лесопатологическое обследование (раздел включается настоящий Акт в случае проведения лесопатологического обследования визуальным способом).

Наземное [V] Дистанционное [ ]

1.1. На площади 2,2 га фактическая таксационная характеристика лесного насаждения соответствует (не соответствует) таксационному описанию (нужное подчеркнуть).
Причины несоответствия

Ведомость участков с выявленными несоответствиями таксационным описанием приведена в приложении 1 к настоящему Акту.
1.2. Лесные насаждения с нарушенной и утраченной устойчивостью выявлены на площади - га:

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь (га) насаждений: | | Причины ослабления, повреждения |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | с нарушенной устойчивостью | с утраченной устойчивостью | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | - | - |

Состояние обследованных лесных насаждений приведено в приложениях N 1.1 - 1.4 к настоящему Акту в зависимости от метода проведения лесопатологического обследования (далее - ЛПО).
1.3. В обследованных лесных насаждениях прогнозируется:

| Прогноз | Площадь, га |
|---|---|
| 1 | 2 |
| Ослабление лесных насаждений | - |
| Усыхание лесных насаждений различной степени | - |
| Развитие очагов вредных организмов | - |

1.4. Обнаружено загрязнение лесного участка отходами и выбросами:
промышленными бытовыми

| Вид загрязнения | Размеры загрязнения | | | Объем, $м^3$ | Площадь загрязнения, га |
|---|---|---|---|---|---|
| | длина, м | ширина, м | высота, м | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - | - | - | - | - | - |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Оценка текущего санитарного и лесопатологического состояния лесных насаждений, назначенные профилактические мероприятия по защите лесов, заключение о необходимости проведения инструментального ЛПО.

| Участковое лесничество | Урочище (дача) | Квартал | Выдел | Площадь выдела, га | Лесопатологический выдел | Площадь лесопатологического выдела, га | Вид мероприятия | Рекомендуемый срок проведения мероприятия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Верхнеландеховское уч-вое | - | 103 | 4 | 3,2 | 1 | 2,2 | - | - |
| | | | | | | | | |

Лесоустройство 2022г.
Состав по таксационному описанию – 3Б3ОС2Е2Е
Средневзвешенная категория состояния (далее СКС) на площади 2,2 га -1,5
СКС по породам: Б-1,53; ОС-1,48; Е- 1,51;Е-1,47;
Санитарное состояние на данной площади – без признаков ослабления.
Мероприятия по предупреждению распространения вредных организмов не требуются.


Абрис участка леса прилагается (для случаев выделения лесопатологических выделов) (приложение N 3 к настоящему Акту).

Дата проведения обследования 10.09.2026 г.
Дата составления документа 28.09.2026г.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фамилия, имя и отчество (при наличии) Ларенков Александр Владимирович

Сокращенное наименование организации ООО «Лестрансхолдинг»

Должность Инженер Подпись  Номер телефона 8-901-694-47-79

Приложение N 1.1
к форме акта лесопатологического
обследования, утвержденной
приказом Минприроды России
от 24 февраля 2026 г. N 97

Результаты
проведения лесопатологического обследования лесных насаждений за сентябрь 2026 г.
Субъект Российской Федерации Ивановская область Лесничество ОГКУ «Пучежское лесничество»
Участковое лесничество Верхнеландеховское участковое Урочище (лесная дача) _____

| Номер квартала | Номер выдела | Площадь выдела, га | Целевое назначение лесов | Категория защитных лесов | Особо защитные участки лесов | Номер лесопатологического выдела | Площадь лесопатологического выдела, га | Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения | | | | | | | | | Число деревьев на временной пробной площади, штук | Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса | | | | | | | | | | | | Причина ослабления, повреждения | Подлежит рубке, % от запаса | Назначенные мероприятия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | состав | порода | возраст | средняя высота, м | средний диаметр, см | тип леса | полнота | бонитет | запас, м³/га | | без признаков ослабленные | | | сильно ослабленные | | усыхающие | | свежий сухостой | свежий ветровал | свежий бурелом | старый сухостой | старый ветровал | старый бурелом | | | вид | площадь, га |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Н | Н | Р | Н | Р | Н | Р | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 103 | 4 | 3,2 | Эксплуатационные | - | - | 1 | 2,2 | 3 | Б | 65 | 18 | 20 | ЕЧ/В3 | 0,5 | 3 | 100 | | 83 | 5 | | | | | | | | | | 7 | 5 | 821,822 | | - | - |
| | | | | | | | | 3 | ОС | | | | | | | | | 85 | 4 | | | | | | | | | | 6 | 5 | 821,822 | | | |
| | | | | | | | | 2 | Е | | | | | | | | | 85 | 3 | | | | | | | | | | 7 | 5 | 821,822 | | | |
| | | | | | | | | 2 | Е | | | | | | | | | 86 | 3 | | | | | | | | | | 6 | 5 | | | | |
| Итого по насаждению | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 4 | | | | | | | | | | 7 | 5 | 821,822 | | | |

Условные обозначения:
Н - деревья не подлежат рубке;
Р - деревья подлежат рубке.


Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:
Фамилия, имя, отчество (при наличии) Ларенков А.В. Подпись _____

Дата составления документа 28.09.2026г.

Приложение 3
к акту лесопатологического обследования

**Абрис участка**

М 1 : 10000




| Номера точек | Координаты | | Румбы линий | Длина, м |
|---|---|---|---|---|
| | Широта | Долгота | | |
| 1 - 2 | 56.780705 | 42.780721 | СВ 19°.00' | 570.0 |
| 2 - 3 | 56.785552 | 42.783736 | ЮЗ 0°.30' | 40.0 |
| 3 - 4 | 56.785191 | 42.783733 | ЮВ 35°.00' | 31.5 |
| 4 - 5 | 56.784960 | 42.784028 | ЮВ 74°.30' | 33.5 |
| 5 - 6 | 56.784879 | 42.784555 | СВ 47°.00' | 56.5 |
| 6 - 7 | 56.785225 | 42.785229 | ЮВ 22°.30' | 23.5 |
| 7 - 8 | 56.785029 | 42.785376 | ЮЗ 53°.00' | 85.5 |
| 8 - 9 | 56.784568 | 42.784260 | СЗ 61°.00' | 50.0 |
| 9 - 10 | 56.784787 | 42.783544 | ЮЗ 19°.30' | 85.5 |
| 10 - 11 | 56.784060 | 42.783080 | ЮВ 33°.00' | 52.0 |
| 11 - 12 | 56.783668 | 42.783544 | ЮЗ 32°.00' | 70.0 |
| 12 - 13 | 56.783137 | 42.782933 | ЮВ 48°.30' | 44.5 |
| 13 - 14 | 56.782872 | 42.783481 | ЮЗ 19°.00' | 146.5 |
| 14 - 15 | 56.781626 | 42.782701 | СЗ 49°.00' | 49.0 |
| 15 - 1 | 56.781914 | 42.782090 | ЮЗ 32°.00' | 158.5 |

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Инженер-таксатор Ларенков А.В._____ Подпись _____

Дата составления документа 28.09.2026 Телефон 8-901-694-47-79____